



Сборка угловых соединений


Варианты сборки угловых соединений рам, створок и порогов




- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102




- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и АУРС.ВF73.0102
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и низкого порога АУРС.ВF73.0103
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и скрытого порога АУРС.ВF73.0104
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102 и низкого порога АУРС.ВF73.0103
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102 и скрытого порога АУРС.ВF73.0104



- Продольное соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101
- Продольное соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102




- Угловое соединение профилей узкой створки АУРС.ВF73.0201
- Угловое соединение профилей стандартной створки АУРС.ВF73.0202



- Т-соединение профилей узкой створки АУРС.ВF73.0201 и импоста АУРС.ВF73.0301
- Т-соединение профилей стандартной створки АУРС.ВF73.0202 и импоста АУРС.ВF73.0301

Сборка угловых соединений

Угловое соединение рамных профилей АУРС.ВF73.0101 и АУРС.ВF73.0102 на винтах




- ① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.
- ② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем через специально предусмотренные отверстия.

Кондуктор
DBA1 - TLA

Сборка угловых соединений


Угловое соединение рамных профилей АУРС.ВF73.0101 и АУРС.ВF73.0102 обжимом




- ① Штыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.
- ② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем через специально предусмотренные отверстия.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля узкой створки АУРС.BF73.0201 на винтах





- ① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.
- ② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем через специально предусмотренные отверстия.




Кондуктор
DBA1 - TLC

Сборка угловых соединений




Угловое соединение профиля узкой створки АУРС.BF73.0201 обжимом




В случае обжима углового соединения винты М5х16 из комплекта угловой закладной не используются.



Вид А




- ① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.
- ② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем через специально предусмотренные отверстия.



 Кондуктор
 DBA1 - TLC

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля стандартной створки АУРС.ВF73.0202 на винтах





- ① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.
- ② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем через специально предусмотренные отверстия.







Кондуктор
DBA1 - TLC

Сборка угловых соединений


Угловое соединение профиля стандартной створки АУРС.ВF73.0202 обжимом



В случае обжима углового соединения винты М5х16 из комплекта угловой закладной не используются.









- ① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.
- ② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем через специально предусмотренные отверстия.



Кондуктор
DBA1 - TLC

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля низкого порога АУРС.ВF73.0103








Кондуктор
DBA1 - TLE

① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля скрытого порога АУРС.ВФ73.0104




① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.


Сборка угловых соединений

Варианты использования низкого порога АУРС.ВF73.0103 - Откр. наружу


Вариант 1




Вариант 2




Вариант 3



Вариант 4







Вариант 5



Сборка продольных соединений




Соединение рамных профилей АУРС.ВF73.0101 и АУРС.ВF730102



① Стыки герметизировать низкомодульным конструкционным силиконом.

Сборка продольных соединений




Соединение профиля низкого порога АУРС.ВF73.0103



1 Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.

Сборка продольных соединений



Соединение профиля скрытого порога АУРС.ВF73.0104





1 Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.

Сборка соединений типа «Т»



Соединение профиля отлива АУРС.ВF73.0401





АУРС.ВF73.0401
АУРС.ВF73.0402
АУРС.ВF73.0403
АУРС.ВF73.0404
АУРС.ВF73.0405



АУРС.ВF73.0401
АУРС.ВF73.0402
АУРС.ВF73.0403
АУРС.ВF73.0404
АУРС.ВF73.0405



АУРС.ВF73.0401
АУРС.ВF73.0402
АУРС.ВF73.0403
АУРС.ВF73.0404
АУРС.ВF73.0405





АУРС.ВF73.0401
АУРС.ВF73.0402
АУРС.ВF73.0403
АУРС.ВF73.0404
АУРС.ВF73.0405

① Стыки герметизировать низкомолекулярным конструкционным силиконом.

Сборка соединений типа «Т»

Сборка и обработка импоста АУРС.ВF73.0301



Фрезеровка профиля импоста АУРС.ВF73.0301
 для сопряжения с профилями створок
 АУРС.ВF73.0201 или АУРС.ВF73.0202

- ① Винт самонарезающий 4.2 x 50 DIN7981
- ② Винт самонарезающий 4.2 x 70 DIN7981

